

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Artilleristen nr 1, By 41
Adress: Akademigatan 1, Östersund
Byggnad: By 41 Q

Systemnr	Betjäнар	*Resultat	Besiktning	Ombesiktн senast	Nästa besiktning
FF1-4	184-187 Gasförråd	G	2013-10-09		2016-09-18
FF11	164-187 Hissmaskinrum	G	2013-10-09		2016-09-18
FF12	125 Hissmaskinrum	G	2013-10-09		2016-09-18
FF13	H41:1 Hisschakt	G	2013-10-09		2016-09-18
FF14	H41:2 Hisschakt	G	2013-10-09		2016-09-18
FF7	119A Kylmaskinrum	G	2013-10-09		2016-09-18
FF8	120 Installationsutrym me	G	2013-10-09		2016-09-18
TA1/FA1	Fastigheten	G	2013-10-09		2016-09-18
TA2/FA2	Fastigheten	G	2013-10-09		2016-09-18
TA5/FA5	Lab. Lokaler	G	2013-10-09		2016-09-18
TA6/FA6	Omkd.rum	G	2013-10-09		2016-09-18

Kontrollant: Mats Larsson
Behörighet: Riks K, 1173, Swedcert AB
Företag: Östersunds VVS-Konsult AB
Adress: Storgatan 59B
Ort: 831 33 Östersund

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslä intyget på
vål synlig plats i byggnaden.