

# INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Artelleristen nr 1, By 4**  
Adress: **Studentplan 2, Östersund**  
Byggnad: **By 4D**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
TA1/FA1	Plan 1-4 kontor, lektionssalar	G	2016-03-14	2019-03-14
TA2/FA2	Plan 1-4 kontor, lektionssalar	G	2016-03-14	2019-03-14

Kontrollant: **Bernt-Åke Andersson**  
Behörighet: **Riks K, 1225, Kiwa Sverige AB**  
Företag: **Nemkon AB**  
Adress: **Kyrkgatan 54**  
Ort: **831 34 Östersund**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

\*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.