

# INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Artelleristen nr 1, By 52**  
Adress: **Studentplan 2, Östersund**  
Byggnad: **By 52 N**


Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF1, FF2, FF-hiss	Kök 112, Exp 232, Hiss	G	2016-02-22	2019-02-22
TA01/FA01	Huvudbyggnad	G	2016-02-22	2019-02-22
TA02/FA02	Flygel plan 2-3	G	2016-02-22	2019-02-22
TA03/FA03	Flygel plan 1	G	2016-02-22	2019-02-22

Kontrollant: **Bernt-Åke Andersson**  
Behörighet: **Riks K, 1225, Kiwa Sverige AB**  
Företag: **Nemkon AB**  
Adress: **Kyrkgatan 54**  
Ort: **831 34 Östersund**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

\*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



  
Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.