

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Artelleristen nr 1, By 41**
Adress: **Akademigatan 1, Östersund**
Byggnad: **By 41 Q**


Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF1-4	184-187 Gasförråd	G	2016-03-30	2019-03-30
FF11	164-187 Hissmaskinrum	G	2016-03-30	2019-03-30
FF12	125 Hissmaskinrum	G	2016-03-30	2019-03-30
FF13	H41:1 Hisschakt	G	2016-03-30	2019-03-30
FF14	H41:2 Hisschakt	G	2016-03-30	2019-03-30
FF7	119A Kylmaskinrum	G	2016-03-30	2019-03-30
FF8	120 Installationsutrymme	G	2016-03-30	2019-03-30
TA1/FA1	Husdel 1-3	G	2016-03-30	2019-03-30
TA2/FA2	Husdel 1-3	G	2016-03-30	2019-03-30
TA3/FA3	Kemisalar mm plan 2	G	2016-03-30	2019-03-30
TA5/FA5	Elektroniklab del 2 mm	G	2016-03-30	2019-03-30
TA6/FA6	Omklädning mm plan 1 del 5	G	2016-03-30	2019-03-30

Kontrollant: **Bernt-Åke Andersson**
Behörighet: **Riks K, 1225, Kiwa Sverige AB**
Företag: **Nemkon AB**
Adress: **Kyrkgatan 54**
Ort: **831 34 Östersund**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt




Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.