

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Artelleristen nr 1, By 64**
Adress: **Forskarens väg 9, Östersund**
Byggnad: **By 64 Ud**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
TA1/FA1	Byggnad 64	G	2016-04-28	2019-04-28

Kontrollant: **Bernt-Åke Andersson**
Behörighet: **Riks K, 1225, Kiwa Sverige AB**
Företag: **Nemkon AB**
Adress: **Kyrkgatan 54**
Ort: **831 34 Östersund**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.