

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Artelleristen nr 1, By 33**
Adress: **Akademigatan, Östersund**
Byggnad: **By 33 Y**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
TA3/FA3	Operational 1 och 2	G	2016-03-23	2018-05-04

Kontrollant: **Bernt-Åke Andersson**
Behörighet: **Riks K, 1225, Kiwa Sverige AB**
Företag: **Nemkon AB**
Adress: **Kyrkgatan 54**
Ort: **831 34 Östersund**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.