

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Artelleristen nr 1, By 20**
Adress: **Kunskapens väg 6, Östersund**
Byggnad: **By 20 H**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
TA1/FA1	Fastigheten	G	2016-04-11	2019-04-11

Kontrollant: **Bernt-Åke Andersson**
Behörighet: **Riks K, 1225, Kiwa Sverige AB**
Företag: **Nemkon AB**
Adress: **Kyrkgatan 54**
Ort: **831 34 Östersund**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.