

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Artilleristen nr 1, By 19
Adress: Studentplan 7, Östersund
Byggnad: By 19 I

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
FF1	Kök	G	2018-06-12	2021-04-10
TAI/FA1	Kontor och servering	G	2018-06-12	2021-04-10

Kontrollant: Bernt-Åke Andersson
Behörighet: Riks K, 1225, Kiwa Sverige AB
Företag: Nemkon AB
Adress: Kyrkgatan 54
Ort: 831 34 Östersund

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.